

安全・安心空家等管理報告書 (記入例)

お客様名 故郷 明也 様

家屋等所在地	安中市安中三丁目19番27号		
調査作業日時	令和3年7月28日(午前・午後 10時～)	天候	晴れ
調査会員氏名	安中 銀人		

目視調査結果 (チェックのない項目は該当なし)

	調査ヶ所	異常の有無	内 容
構造物等	屋根	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	軒天材	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	雨どい	<input checked="" type="radio"/> 有・無	1階北側の屋根の雨どいに変形している
	外壁	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	窓	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	玄関	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	塀	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	物置	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	その他 ()	有・無	

	調査ヶ所	異常の有無	内 容
敷地内	建物周囲 (雑草)	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	庭木	<input checked="" type="radio"/> 有・無	敷地内の草・木が繁茂している
	ゴミの不法投棄	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
	その他 ()	有・無	

	調査ヶ所	異常の有無	内 容
その他		有・無	
		有・無	
		有・無	

報告事項	<p>庭木が繁茂して枝木が東側道路の一部を塞ぎ交通の妨げとなっている。通学路でもあることから、枝おろし等の早急な対応により、地域の安全の確保が急務と思われる。</p> <p>北側雨どいの繋ぎ目が破損していて、変形している。</p>
------	---