

会員各位

飛び石事故防止チラシ

令和8年7月27日

安全就業の徹底について(お願い)

(公社)安曇野シルバー人材センター
安全就業委員会委員長 小林 真巳

会員各位におかれましては、常日頃より安全就業に取り組んでいただきありがとうございます。

さて5月9日に「刈り払機の飛び石による車両ガラス破損事故」が発生しております。

過日、事故調査委員会を開催し、事故原因及び再発防止策についてとりまとめましたので、内容を確認の上、安全就業の更なる徹底をお願いいたします。

◆事故概要


豊科駅前公園敷地内の草刈り作業を実施。

高さ約60cmの飛び石防止ネットを設置し機械刈り草刈りを実施した。公園内の小石をチップソーで拾い飛び石防止ネットを超え、約5m先の駅前に待機中のタクシー右側後部ガラス窓へ飛ばし、破損させてしまった。



◆事故原因

- ・ 飛び石防止ネットの高さが足りなかった。
- ・ 窓ガラスに相対した状況で作業をしてしまった。



◆再発防止策

- ・ 高さ180cm以上、幅170cm以上り大きめの飛び石防止ネットを使用する。
- ・ 一人専属でネットを持つ会員の手配が必要。
- ・ 「草刈り作業中」の立て看板を使い、見せる防止策も効果的。

【重点目標】 「事故撲滅と安全就業、基本に基づいた作業の徹底、自分の安全は自分で守る、事故ゼロで地域から信頼されるシルバーへ」 ～安全作業の徹底をお願いします～