

〇〇宅の「空き家管理」現状報告

撮影年月日: 令和〇〇年〇〇月〇〇日
撮影者: SC 〇〇 〇〇

(〇〇 宅の正面玄関風景)



コメント:①

〇〇宅の正面玄関前、足の踏み場が無いほど雑草が生い茂っている状況。右横に自転車有り。
郵便受けの中は、チラシでいっぱいになっています。

(〇〇宅の正面左側からの風景)



コメント:②

玄関前の階段にひび割れが有ります。
玄関横の花壇には、雑草が生い茂って(どくだみ草)います。

(○○宅のお庭風景)



コメント:③
お庭い一面に雑草が生えており、ご近所から虫や蝶が
飛び交う為、クレーム有り

(○○宅の裏側風景)



コメント:④
家屋の裏側(側溝)部分雑草
2階部分にからのコード補強
部分の留め具が結露有り。

(○○宅の右側面風景)



コメント:⑤
玄関右側の側溝部分の雑草と
電話線コードの留め具破損有り